

Расходные материалы для плазматронов Н. 70 и НТМ 70 к источникам плазменной резки Helvi

| | | | | | | |
|----------------------|--|---|---|---|--|--|
| Н. 70 | | 23010164 - 6 м · 6 pin 23010160 - 12 м · 6 pin |  | <u>Для источников: РС EVO 50.1, 50.3, 66, 69,76</u> | | |
| Резка 20/70 А |  23015354K Электрод (10 шт/упак) |  23015356K Сопло 20/50А (10 шт/упак)  23015357K Сопло 70 А (10шт/упак) |  23015355K Диффузор (2 шт/упак) |  23015358K Насадка защитная (1 шт/упак) |  23015359K Экран (2 шт/упак) | |
| Строжка | |  23015410K Сопло 45 А (10шт/упак)  23015411K Сопло 75 А (10шт/упак) | | |  23015412K Экран (2 шт/упак) | |
| НТМ 70 | | 23010165 - 6 м · 6 pin 23010166 - 12 м · 6 pin |  | <u>Для источников: РС EVO 50.1, 50.3, 66, 69,76</u> | | |
| Резка 20/70 А |  23015354K Электрод (10 шт/упак) |  23015356K Сопло 20/50А (10 шт/упак)  23015357K Сопло 70 А (10шт/упак) |  23015355K Диффузор (2 шт/упак) |  23015405K Насадка защитная (1 шт/упак) (с подключением датчика напряжения) |  23015360K Экран Автоматиче ская резка (2 шт/упак) | |