

Расходные материалы для плазматронов РТ40 и РТ40С к источникам плазменной резки Helvi

Модель плазматрона	Комплектуемые	Артикул, наименование	Фото	Кол-во в упаковке, шт	
РТ 40 РТ 40С  Для источников: РС 202К, Combi РС 302К, Combi РС 402К, Combi РС 502К, РС 23, РС 33, РС 43, РС 45	Электрод	23015187К Электрод		10	
	Сопло	23015189К Сопло Ø 0,65 mm 10-20 Amp		10	
		23015186К Сопло Ø 0,8 mm · 20-30 Amp		10	
		23015208К Сопло Ø 0,9 mm · 30-40 Amp		10	
	Диффузор	23015179К Диффузор		5	
	Насадка защитная	23015182К Насадка защитная для внутреннего компрессора		1	
		23015188К Насадка защитная для внешнего компрессора (только для РТ 40С)		1	
	Комплектуемые для высокопроизводительной контактной резки 30-40 Амп				
	Сопло	23015349К Сопло Ø 0,9 mm · 30-40 Amp		10	
	Насадка защитная	23015347К Насадка защитная		1	
Ограничитель	23015348К Ограничитель		2		